

LL-oppdatering

Dette kan du forvente

Vi har merket oss at det oppstår feil under skanning med enkelte multifunksjonsskrivere (MFP-er) fra Xerox®. Denne feilen oppstår ikke når man utfører utskrift, kopiering og vanlig faksing av kontordokumenter, eller ved skanning til andre formater enn PDF (for eksempel TIFF, JPEG og XPS). Det er meget usannsynlig at feilen oppstår når man bruker enhetens standardinnstillinger.

Vi vet at feil kan oppstå når et sett begrensede betingelser er oppfylt. Feilene stammer fra en spesiell programvaretilnærming vi bruker i noen av våre MFP-er ved skanning av hastedokumenter til PDF-format. På tross av at dette sjelden skjer, så har vi utviklet en oppdatering som fjerner denne programvaretilnærmingen fra alle berørte MFP-er fra Xerox.


Hva har endret seg?

Du vil ikke oppleve merkbare forskjeller i funksjonen til din MFP fra Xerox® når LL-oppdateringen er installert. MFP-er fra Xerox® vil fortsatt bruke komprimering i industristandard, men uten den mer aggressive filkomprimeringen som kan føre til tegninnsetting. Av denne grunn vil ikke ekstremt små filstørrelser for tekst tilbys lenger. Dette vil ha minimal innvirkning på filstørrelser for kombinerte dokumenter og bildedokumenter. Disse dokumentene vil fremdeles ha god komprimering med filstørrelser som er konkurransedyktige i bransjen, basert på tester Xerox har utført (se diagrammet til høyre).

Slik kontrollerer du at enheten din har oppdateringen installert

For å kontrollere om oppdateringen ble lastet korrekt, sjekker du MFP-ens versjon av programvaren Network Controller. Dersom oppdateringen er installert vil versjonsnummeret til Network Controller slutte på LL. Du kan kontrollere versjonen ved å skrive ut skriverens konfigurasjonsside, eller ved å gå til CentreWare Internet Services nettside for konfigurasjonsrapport.

Sammenligning av filstørrelser med LL-oppdatering



Testen er utført på en Xerox® WorkCentre® 7855 MFP og vil være relativt lik på andre enheter med LL-oppdatering.