

**BULLETIN DE SÉCURITÉ XEROX XRX04-008**

La solution logicielle ci-après ainsi que les instructions correspondantes, destinées à la version 1.001.02.074 du logiciel de base, sont mises à disposition dans le but de fournir une configuration logicielle certifiée, pour les produits énumérés.

La solution logicielle est fournie par le service d'assistance de deuxième niveau.

**Situation**

La version 1.001.02.074 du logiciel de base dont il est question dans le présent bulletin comporte une configuration logicielle de certification provisoire pour les produits énumérés remplissant les critères communs d'évaluation. Les informations fournies sont compatibles avec les revendications de sécurité fonctionnelle énoncées dans le document Security Target (objectif de sécurité). Une fois l'évaluation achevée, le document Security target est accessible sur le site Web du National Information Assurance Partnership (<http://www.niap.nist.gov>), dans la liste des produits validés, ou auprès de votre représentant Xerox.

La version 1.001.02.074 du logiciel de base inclut des correctifs destinés à résoudre les problèmes de sécurité suivants :

- Une vulnérabilité de dépassement de tampon dans le code d'interprétation des fichiers PostScript pouvant occasionner un refus de service à une machine victime d'un piratage.
- Un fichier PostScript créé à cet effet pour naviguer dans le répertoire, pouvant provoquer un refus de service à une machine victime d'un piratage.
- Un fichier PostScript créé à cet effet envoyé afin d'exposer les ports TCP/IP, pouvant provoquer un refus de service à une machine victime d'un piratage.
- Une vulnérabilité d'altération de mémoire dans le code de serveur Web, pouvant provoquer un refus de service à une machine victime d'un piratage.
- Une vulnérabilité du contrôleur de stockage/contrôleur réseau, pouvant éventuellement provoquer une défaillance de Immediate Image Overwrite dans certaines situations, sans avertissement après une panne d'alimentation imprévue.

**Produits concernés :**

Tous les produits énumérés équipés de la version logicielle 1.001.02.073 ou inférieure.

**CopyCentre<sup>®</sup>**

C65  
C75  
C90

**WorkCentre<sup>®</sup> Pro**

65  
75  
90

## Processus de solution client

1. Les clients d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud doivent contacter le Centre d'assistance technique au numéro suivant :  
1-800- 821-2797

Les clients d'Europe, de Xerox International Group et de International Business Company doivent prendre contact auprès de leur service Xerox local au sujet de cette solution logicielle.

2. Le numéro de série Copy Centre ou Work Centre Pro devra être fourni lors de l'appel.
3. Demander la dernière version logicielle incluant tous les correctifs pour les problèmes de sécurité connus sur les systèmes CopyCentre C65/C75/C90 et WorkCentre Pro 65/75/90.
4. Un CD de logiciels correspondant à l'installation demandée est envoyé au client par le technicien service clients.

## Limitation de responsabilité

Les informations contenues dans le présent bulletin sont fournies "en l'état" et aucune garantie d'aucune sorte n'est accordée. Xerox Corporation exclut toute garantie, expresse ou implicite y compris des garanties concernant la valeur marchande ou l'aptitude à répondre à une utilisation particulière. En aucun cas Xerox Corporation ne peut être tenu responsable d'aucun dommage résultant de l'utilisation ou de la non observation par l'utilisateur des informations fournies dans le présent bulletin, y compris en cas de perte de profits, de dommages directs ou indirects, accidentels, consécutifs ou spéciaux, même dans le cas où Xerox Corporation est informé de la possibilité de tels dommages. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages consécutifs, auquel cas la limitation susdite ne s'applique pas.