

**XEROX BEVEILIGINGSBULLETIN XRX04-008**

De volgende softwareoplossing en toepassingsinstructies voor systeemsoftwareversie 1.001.02.074 worden beschikbaar gesteld om een gecertificeerde softwareconfiguratie te verkrijgen voor de vermelde producten.

De softwareoplossing wordt verschaft door Xerox - Second Level Support.

**Achtergrondinformatie**

Systeemsoftwareversie 1.001.02.074 zoals wordt gedocumenteerd in dit bulletin verschaft een softwareconfiguratie die gereed is voor certificering en die toepasbaar is voor de hieronder vermelde producten, waarvan de toetsing aan de zogenoemde Common Criteria (CC) bijna is afgerond. De informatie die in dit document wordt verschaft sluit aan bij de beweringen inzake beveiligingsfuncties die worden gesteld in de Security Target (ST). Wanneer de evaluatieprocedure is afgerond, kan de Security Target worden opgevraagd in de lijst met gevalideerde producten op de website van de National Information Assurance Partnership (<http://www.niap.nist.gov>) of via het Xerox Welcome Centre.

Systeemsoftwareversie 1.001.02.074 bevat oplossingen voor de volgende beveiligingslekken:

- Er bevindt zich een kwetsbaarheid in de code van de PostScript-interpreter die door een kwaadwillende kan worden gebruikt om een buffer-overloop te creëren op een aangevallen computer, met een "Denial of Service" (DoS) tot gevolg.
- Door een speciaal geconstrueerd PostScript-bestand te gebruiken kan de aanvaller door de directorystructuur navigeren en een "Denial of Service" (DoS)-situatie veroorzaken op een aangevallen computer.
- Door een speciaal geconstrueerd PostScript-te verzenden naar open TCP/IP-poorten kan een kwaadwillende een "Denial of Service" (DoS)-situatie veroorzaken op een aangevallen computer.
- Een kwetsbaarheid in de programmacode van de webserver kan door een kwaadwillende worden gebruikt om een "Denial of Service" (DoS)-situatie te veroorzaken op een aangevallen computer.
- Een kwetsbaarheid in de ESS/netwerkcontroller kan ertoe leiden dat de functie Direct overschrijven van harde schijf na een onverwachte stroomstoring in een specifiek geval niet werkt zonder dat daarvan een indicatie wordt gegeven.

**Betreffende producten:**

Alle vermelde producten met softwareversie 1.001.02.073 of lager.

**CopyCentre<sup>®</sup>**

C65  
C75  
C90

**WorkCentre<sup>®</sup> Pro**

65  
75  
90

## Oplossingsprocedure

1. Klanten in Noord- en Zuid-Amerika dienen contact op te nemen met het Xerox Welcome Center, telefoonnummer:

1-800- 821-2797

Klanten in Europa, klanten die deel uitmaken van Xerox International Group of van internationaal opererende concerns dienen contact op te nemen met hun Xerox-leverancier of het toepasselijke Xerox Welcome Centre om deze softwareoplossing in hun bezit te krijgen.

2. Het serienummer van de Copy Centre of Work Centre Pro dient u bij de hand te hebben wanneer u belt.
3. Vraag naar de meest recente software-cd voor alle bekende beveiligingsoplossingen voor de CopyCentre C65/C75/C90 en WorkCentre Pro 65/75/90.
4. De cd wordt dan per post opgestuurd, zodat de software door een servicemedewerker kan worden geïnstalleerd.

## Disclaimer

De informatie in dit productbericht van Xerox wordt zonder enige garantie verstrekt. Xerox Corporation geeft geen enkele garantie, noch expliciet noch impliciet, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot garanties inzake verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval kan Xerox Corporation aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de gebruiker ondervindt als gevolg van het gebruik van de informatie die in dit productbericht van Xerox wordt verstrekt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot directe of indirecte schade, gevolgschade, winstderving of bijzondere schade, zelfs wanneer Xerox Corporation van tevoren in kennis is gesteld dat dergelijke schade zich mogelijk zou kunnen voordoen. Daar waar het uitsluiten of beperken van de aansprakelijkheid voor gevolgschade niet is toegestaan, zal de voorafgaande beperking mogelijk niet van toepassing zijn.