

XEROX SIKKERHEDSBULLETTIN XRX04-008

Nedenstående softwareløsning og instruktioner, som man selv kan udføre, til systemsoftwareversion 1.001.02.074, stilles til rådighed for at give en certificeret softwarekonfiguration for de anførte produkter.

Softwareløsningen er stillet til rådighed af Xerox - Second Level Support

Baggrund

Systemsoftwareversion 1.001.02.074, som er beskrevet i denne bulletin, giver en softwarekonfiguration, der er genstand for certificering, for de anførte produkter, som gennemgår Common Criteria-evaluering. De her anførte oplysninger stemmer overens med sikkerhedsfunktionalitetsudsagnene i Security Target (Sikkerhedsmål). Efter afslutning af evalueringen vil Security Target kunne fås fra National Information Assurance Partnerships websted (<http://www.niap.nist.gov>), Validated Products-listen eller din Xerox-repræsentant.

Systemsoftwareversion 1.001.02.074 indeholder løsninger til følgende sikkerhedsrelaterede problemer:

- En sårbarhed i forbindelse med buffer-overløb i PostScript-filfortolkerkoden, som kan medføre, at der nægtes adgang til en angrebet maskine.
- En særligt udarbejdet PostScript-fil til at navigere gennem filstrukturen kan medføre, at der nægtes adgang til en angrebet maskine.
- En særligt udarbejdet PostScript-fil sendt til at eksponere TCP/IP-porte kan medføre, at der nægtes adgang til en angrebet maskine.
- En sårbarhed i forbindelse med "memory corruption" i webserverkoden, som kan medføre, at der nægtes adgang til en angrebet maskine.
- En sårbarhed i ESS/netværks-controlleren kan medføre, at funktionen Overskriv nu svigter i bestemte tilfælde uden varsel efter et uventet strømsvigt.

Berørte produkter:

Alle anførte produkter med 1.001.02.073 eller lavere softwareversioner.

CopyCentre[®]

C65
C75
C90

WorkCentre[®] Pro

65
75
90

Kundeløsningsproces

1. Kunder i Nord- og Sydamerika skal kontakte Xerox Welcome Centre på:
1-800- 821-2797

Kunder i Europa og kunder hos Xerox International Group og International Business Company skal kontakte deres lokale Xerox-servicerepræsentanter angående denne softwareløsning.

2. Serienummeret for Copy Centre eller Work Centre Pro skal oplyses ved opkaldet.
3. Bed om den seneste softwareversion til alle kendte sikkerhedsløsninger på CopyCentre C65/C75/C90 og WorkCentre Pro 65/75/90.
4. En software-cd-pakke vil blive sendt til kunden, og den installeres derefter af en servicetekniker efter anmodning fra kunden.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i nærværende Xerox Produktrespons stilles til rådighed "som de er" uden garanti af nogen art. Xerox Corporation fraskriver sig alt ansvar, det være sig både udtrykkeligt eller stiltiende, herunder ansvar for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Under ingen omstændigheder kan Xerox Corporation holdes ansvarlige for nogen form for skader, som er resultat af brugerens anvendelse eller tilsidesættelse af oplysningerne i nærværende Xerox Produktrespons, herunder direkte, indirekte eller hændelige skader, følgeskader, tabt forretningsindtægt eller specielle skader, selvom Xerox Corporation er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Visse lande tillader ikke udeladelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader, så ovenstående begrænsning vil evt. ikke være gældende.