

Uppdatering med LL-korrigerings

Vad du kan förvänta dig

Det har förekommit farhågor om att fel uppstår under skanning med vissa Xerox® multifunktionella skrivare (Multifunction Printers, MFP). Det här felet uppstår inte vid användning av vanliga dokument för utskrift, kopiering, traditionell fax eller skanning till format förutom PDF, t.ex. TIFF, JPEG och XPS. Det är ytterst osannolikt att felet uppstår med enhetens standardinställning.

Vi har kontrollerat saken och upptäckt att fel kan uppstå under vissa begränsade omständigheter. Felet beror på en viss programvarumetod som vi använder i vissa av våra multifunktionella skrivare vid skanning av stressdokument till PDF. Då vi nu upptäckt det här felet har vi, även om felet är sällsynt, utvecklat en korrigerings för att ta bort den här programvarumetoden från alla berörda Xerox multifunktionella skrivare.


Vad har ändrats?

Du kommer inte att se någon märkbar förändring i din Xerox® multifunktionella skrivares funktion efter att LL-korrigeringen har installerats. Xerox® multifunktionella skrivare kommer att fortsätta att använda branschens standardkomprimering, men med en aggressivare filkomprimering som kan resultera i utbyte av tecken. Därför kommer extremt små filstorlekar för text inte längre att tillhandahållas. Storleken på bland- och fotodokument kommer att påverkas minimalt. Alla dessa dokument kommer att fortsätta att ha mycket god komprimering med filstorlekar som är konkurrenskraftiga inom branschen enligt Xerox tester (se tabellen till höger).

Hur du kan kontrollera att din enhet har korrigeringen installerad

För att kontrollera att korrigeringen har laddats på rätt sätt ska du kontrollera din multifunktionella skrivares nätverksstyrenhets programvaruversion. Om korrigeringen har installerats kommer nätverksstyrenhetens programvaruversionsnummer att sluta på "LL". Du kan kontrollera versionen genom att antingen skriva ut enhetens konfigureringsida eller se konfigurationsrapporten på webbplatsen för CentreWare Internet Services.

Filstorleksjämförelse med LL-korrigeringen



Test utfördes på en Xerox® WorkCentre® 7855 multifunktionell skrivare och kommer att på en relativ skala likna resultatet hos andra enheter med LL-korrigerings.